

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Комиссии
Зам. зав. отд. Р.М.Р.
по сов. р.к.в. Перми А.А.
«15» *Июня* 20*19* г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Хохловский филиал МАОУ «Кондратовская средняя школа» структурное подразделение детский сад «Солнышко»;
- 1.2. Адрес объекта Пермский район, д. Скобелевка ул. Майская 3;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двух этажное здание, 729,7 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4808 кв. м кв. м;
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта 2012;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального не планируется;
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Хохловский филиал МАОУ «Кондратовская средняя школа»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614506, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово ул. Карла Маркса, д 1А;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район»;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 614506, Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, д. 5Б.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; присмотр и уход; дополнительные общеобразовательные программы художественной, естественнонаучной, технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленностей; платные дополнительные образовательные услуги.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития;
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 120 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: № 340 «Пермь-Хохловка» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м;

3.2.2. время движения (пешком) 10 минут;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, (перепады высот, съезды с дорог)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: По результатам обследования Хохловский филиал МАОУ «Кондратовская средняя школа» структурного подразделения детский сад «Солнышко» объект доступен условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приведены в Приложении 1.
2	Вход (входы) в здание	Приведены в Приложении 2.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Приведены в Приложении 4.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведены в Приложении 5.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Приведены в Приложении 6.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия.
8.	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: ремонт (текущий); индивидуальное решение с ТСП; организационные мероприятия.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения Адресной программы адаптации объекта _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20__ г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Комиссии
Зам. зав. адм. к-та
по соц. р-ю Пермский к-т
«15» сентября 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной ибнфраструктуры
№ _____

Хохловское

« ____ » _____ 20 ____ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Хохловский филиал МАОУ «Кондратовская средняя школа» структурное подразделение детский сад «Солнышко»;
- 1.2. Адрес объекта Пермский район, д. Скобелевка ул. Майская 3;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двух этажное здание, 729,7 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4808 кв. м кв. м;
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта 2012;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального не планируется;
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Хохловский филиал МАОУ «Кондратовская средняя школа»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614506, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово ул. Карла Маркса, д 1А;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; присмотр и уход; дополнительные общеобразовательные программы художественной, естественнонаучной, технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленностей; платные дополнительные образовательные услуги.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: № 340 «Пермь - Хохловка» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м;
- 3.2.2. время движения (пешком) 10 минут;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, (перепады высот, съезды с дорог)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 1 этаж	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ- И (С,Г,У) ВНД (К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: По результатам обследования Хохловский филиал МАОУ «Кондратовская средняя школа» структурного подразделения детский сад «Солнышко» объект доступен условно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приведены в Приложении 1.
2	Вход (входы) в здание	Приведены в Приложении 2.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3.

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Приведены в Приложении 4.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведены в Приложении 5.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приведены в Приложении 6.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия.
8.	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: ремонт (текущий); индивидуальное решение с ТСП; организационные мероприятия.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения Адресной программы адаптации объекта _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель Комиссии Зам. зав. адм. №10 (Должность, Ф.И.О.) Норичкин А.А. (Подпись)

Члены Комиссии: Нач. ТО МКУ Управления (Должность, Ф.И.О.) Антимова Р.Р. (Подпись)

Благодетель Пермского района (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

№. специализации УСР Коштыкова И. Г. ИИСУ

В том числе:
представитель общественной
организации инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представитель организации,
расположенной на объекте

Средствитель грин. Кошкин В. Г. Кошкин
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

**I. Результаты обследования:
1. Территория, прилегающая к зданию**

Хохловский филиал МАОУ «Кондратовская средняя школа» структурное подразделение детский сад «Солнышко»

Пермский район д. Скобелевка ул. Майская 3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1.1.	Вход (входы) на территорию объекта.	Ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м. Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.	п. 5.1.СП 136.13330.2012	Есть	-		При входе на территорию объекта имеется калитки ширина 1,40 м.; раздвижные ворота ширина 4,4 м.	Соответствует нормативу.	К,О
				Нет					
1.2. Пути движения к входной группе									
1.2.1	Покрытие пешеходных дорожек	ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении.	п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	Есть	-		Покрытие тротуара плитка, асфальтное, не ровное, с выбоинами	Не соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
1.2.2	Уклон тротуара на путях движения к входной группе.	не более 1:20 (5%), уклон пути около здания не более 1:12 (8%).	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016	Нет	-		Нет уклона тротуара у входной калитки	Соответствует нормативу.	К,О

1.2.3	Ширина пешеходных путей.	От 1,2 м до 2,0 м.	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016	Есть	-		Ширина пешеходные пути на территории 2,0 метра	Соответствует нормативу.	К
1.3. Пути движения к игровым площадкам									
1.3.1	Покрытие пешеходных дорожек	ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении.	п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	Нет	-		Покрытие тротуара плитка, асфальтное, не ровное, выбоинами.	Не соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
1.3.2	Ширина пешеходных путей.	От 1,2 м до 2,0 м.	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016	Есть	-		Ширина пешеходных путей к игровым площадкам от 1,20 м до 1,70 м.	Соответствует нормативу.	К
1.3.3	Бордюры на пешеходных путях движения.	-	-	Нет	-		Бордюры на пешеходных путях движения-отсутствуют	Соответствует нормативу.	К,О
1.4. Лестница (наружная) – отсутствует									
1.5. Пандус (наружный) – отсутствует									
1.6. Автостоянка и парковка. Стоянка для транспортных средств не оборудована.									
1.6.1	Автостоянка и парковка.	Ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ.	-	Есть	-		Вход для транспортных средств закрыт. Организован подъезд транспортных средств родителей детей-инвалидов и инвалидов непосредственно к входу.	Соответствует нормативу.	К,О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию объекта.	Оборудовать входы схемами маршрутов движения по территории.	Организационные мероприятия.
1.2.1	Покрытие пешеходных дорожек	ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении.	
1.2	Покрытие пешеходных дорожек	Ремонт тротуаров, асфальтового покрытия	Капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	Фото	
Территория, прилегающая к зданию.	ДУ – зона доступна условно для всех категорий инвалидов	-		Организационные мероприятия.

I. Результаты обследования:


2. Входа (входов) в здание

Хохловский филиал МАОУ «Кондратовская средняя школа» структурное подразделение детский сад «Солнышко»

Пермский район д. Скобелевка ул. Майская 3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента		Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания		
				есть/нет	№ на плане		фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)
2.1	Лестница (наружная).								
2.2	Пандус (наружный) не требуется.								
2.3	Входная площадка (перед дверью).								
2.3.1	Поверхность покрытия входной площадки.	Твердая, не допускающая скольжения при намокании.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	Есть			Поверхность входной площадки крыльца нескользкая.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
2.3.2	Размеры входной площадки.	Не менее 2,2 х 2,2м	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	Есть			Ширина площадки 7 м, глубина – 6,0 м	Соответствует нормативу	К
2.4.	Дверь (входная) В соответствии с п. 5.1.1 СП 59.13330.2012 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других МГН.								
2.4.1	Входные двери	- Хорошо опознаваемы (контрастны по цвету) - Имеют символ, указывающий на их доступность.	п. 5.1.6 СП 59.13330.2012	Есть			Контрастный по цвету, знак доступности есть	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У


2.4.2	Ручка входной двери	- На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола. - Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. - Окрашена в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	п. 5.4.2., 5.1.5 СП 59. 13330.2012	Есть		- Высота расположения дверной ручки – 1,1 м. - Имеет удобную форму для открывания двери. -Контраста ручки и двери по цвету нет	Соответствует нормативу. Соответствует нормативу. Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У	
2.4.3	Ширина дверного проема в свету.	От 0,9 до 1,2 м.	п. 5.1.4 СП 59. 13330.2012	Есть		Ширина одной створки дверного проема в свету – 1,0 м, двух створок 1,25 м.	Соответствует нормативу.	К	
2.4.4	Порог двери.	Не выше 0,014 м.	п. 5.1.4 СП 59. 13330.2012	Есть		Высота порога входной двери 0,05м	Не соответствует нормативу.	К,О,С	
2.5. Тамбур									
2.5.1	Поверхность покрытия тамбура.	Твердая, не допускающая скольжения при намокании.	п. 5.1.3 СП 59. 13330.2012	Есть		Поверхность тамбура не скользкая.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У	
2.5.2	Размеры тамбура.	Глубина – не менее 2,3м. Ширина – не менее 1,5м.	п. 5.1.7 СП 59. 13330.2012	Есть		Глубина 1,20 м, ширина 1,45 м	Не соответствует нормативу.	К	
2.6. Дверь из тамбура в помещение									
2.6.1	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть		Ширина одной створки двери – 0,82м, обеих створок – 1,22м.	Соответствует нормативу.	К	

2.6.2	Порог двери.	Не выше 0, 014 м.	п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016	Есть		Не выше 0, 014 м.-	Соответствует нормативу	К,О,С
-------	--------------	-------------------	-----------------------------------	------	---	--------------------	-------------------------	-------

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
2.6.2	Порог двери.	Привести нормативное состояние приобрести накладки для порог дверей	Организационные мероприятия
2.5.2	Размеры тамбура.	Расширить размеры тамбура	Капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	


II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Вход в здание	ДУ – зона доступна условно для всех категорий инвалидов	-		Организационные мероприятия


**I. Результаты обследования:
3. Пути движения в здании**

Хохловский филиал МАОУ «Кондратовская средняя школа» структурное подразделение детский сад «Солнышко»

Пермский район д. Скобелевка ул. Майская 3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
3.1	Контрольно-пропускное устройство	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках.	п. 5.2.1 СП 59.13330.2012	Есть			Контрольно-пропускные устройства - домофон	Соответствует нормативу	К
3.1.1	Ширина пути движения от входной двери к КПУ.	Минимальное пространство не менее 1,2 м.	п. 5.2.1 СП 59.13330.2012	Есть			Ширина прохода от входной двери до 4,25 м.	Соответствует нормативу.	К
3.1.2	Ширина пути движения в вестибюле.	Минимальное пространство не менее 1,2 м.	п. 5.2.1 СП 59.13330.2012	Есть			пространство не менее 1,2 м.	Соответствует нормативу.-	К
3.2	Коридоры (коридор на 1м этажах здания)								
3.2.1	Ширина основных коридоров.	Минимальное пространство не менее 1,2 м.	п. 5.2.1 СП 59.13330.2012	Есть			пространство не менее 1,2 м.	Соответствует нормативу.	К

3.2.2	Ширина коридора в спортивный зал, в библиотеку, в столовая.	Минимальное пространство не менее 1,2 м.	п. 5.2.1 СП 59. 13330.2012	Есть					
3.2.3	Участки пола на путях движения	должны иметь контрастно окрашенную поверхность.	п. 5.2.3 СП 59. 13330.2012	Нет					
3.2.4	Ширина пути движения к зоне и в зоне отдыха.	Минимальное пространство не менее 1,2 м.	п. 5.2.1 СП 59. 13330.2012	Есть					
3.3 Двери на путях движения.									
3.3.1	Двери в коридорах. Ширина дверных проемов в свету. Высота порога.	Не менее 0,9 м. Не более 0,014 м.	п. 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Есть			Ширина одной створки 0,83 м, при открывании обеих створок 1,18 м. Высота порога 0,014 м.	Соответствует нормативу.	К,О
3.3.2	Двери к лестничному маршу и запасному выходу. Ширина двери. Высота порога.	Не менее 0,9 м. Не более 0,014 м.	п. 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Есть		 	Ширина одной створки 0,83 м, при открывании обеих створок 1,18 м. Высота порога 0,014 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С

3.3.3.	Ручки дверей	- Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. - Окрашена в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	п. 5.4.2., 5.1.5 СП 59. 13330.2012	Есть		Имеет удобную форму для открывания двери Не окрашена в отличные от дверного полотна контрастные цвета	Соответствует нормативу.	К,О,С
3.3.4	Двери к блоку актовый зал. Ширина двери. Высота порога.	Не менее 0,9 м. Не более 0,014 м.	п. 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Есть		Ширина дверного проема 0,9 м. Высота порога 0,015	Соответствует нормативу.	К,О,С
3.3.5	Контрастная маркировка на прозрачном полотне двери.	Высотой не менее 0,1м, шириной 0,2м, на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пути.	п. 5.1.5 СП 59. 13330.2012	Есть				
3.4	Лестница (внутренняя). 4-х этажное здание, два лестничных марша по 8 пролетов с первого по четвертый этаж. Один марш с цоколя на второй этаж, один – с первого на второй. Все лестничные марши оборудованы по единому проекту – они однотипны.							
3.4.1	Ширина марша.	Не менее 1,35 м.	п. 5.2.10 СП 59. 13330.2012	Есть		Ширина марша 1,35м.	Соответствует нормативу.	О,С
3.4.2	Ширина проступи лестниц.	Не менее 0,3 м.	СП 136.13330.2 012	Есть		Ширина проступи ступеней 0,3 м.	Соответствует нормативу.	О,С

3.4.3	Высота подступенка для ступеней лестниц внутри здания.	Не более 0,15 м.	СП 136.13330.2 012	Есть		Высота подступенка 0,14 м.	Соответствует нормативу.	О,С
3.4.4	Поручни лестниц.	- Установлены вдоль обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Есть		Установлены частично с одной сторон марша, непрерывны по всей длине.	Не соответствует нормативу.	О,С
3.4.5	Высота поручней лестниц	0,9 м (допуск от 0,85 до 0,92 м). Дошкольных учреждений – 0,5 м.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Есть		Высота поручней 0,48 м.	Соответствует нормативу.	О,С
3.4.6	Краевые ступени лестничных маршей.	Выделены цветом или фактурой.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть		Краевые ступени выделены цветом и фактурой.	Соответствует нормативу.	О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
3.1.3	Поручни лестниц.	Установлены частично с одной сторон марша, непрерывны по всей длине.	Капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативам.	

II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Пути движения в здании	ДУ – зона доступна условно для всех категорий инвалидов		 	Организационные мероприятия.


4.1.3	Столовая, спортивный зал, медблок	Расположение на первом этаже здания Твердая, не допускающая скольжения при намокании.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	Есть		Расположение на 2 этаже здания Твердая, не допускающая скольжения при намокании.	Соответствует нормативу.	К, О
4.1.4	Ширина дверных проемов в свету. Высота порога	Не менее 0,9 м. Не более 0,014 м.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Есть		Ширина дверных проемов 0,9 м. Высота порога	Соответствует нормативу.	К

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
ОБЩИЕ требования к зоне		Не требуется	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ – зона доступна условно для всех категорий инвалидов			Организационные мероприятия.

5.1.5	Свободное пространство в кабине.	Не менее 1,4 м.	п. 5.3.3 СП 59. 13330.2012	Есть					
5.1.6	Откидные опорные поручни, штанги у унитаза. Расстояние между поручнями.	На высоте 0,85-0,9 от уровня пола. 0,6 м.	п. 5.3.3 СП 59. 13330.2012 п. 5.4.4. ГОСТ 51261-99	Нет					
5.1.7	Высота раковины.	Не более 0,8 м от уровня пола.	п. 8.10 СП 136. 13330.2012	Есть					
5.1.8	Краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	Наличие.	п. 5.3.9 СП 59. 13330.2012	Есть	-		Оборудован краном с рычажной рукояткой.	Соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.9	Нижний край держателя туалетной бумаги, спенсера для мыла, сушилки. Наличие и высота расположения крючка для костылей и иных принадлежностей.	Зона досягаемости для инвалида на коляске: - подход сбоку: не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м; - фронтальный подход: не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола.	п. 7.1.9 СП 59.13330. 2012	Есть			Высота расположения: - держатель для бумаги 1,15 м,	Соответствует нормативу.	К

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5	Санитарно-бытовые помещения	Отсутствует универсальные кабина, не предусмотрены проектом. Привести в нормативное состояние при капитальном ремонте	Капитальный ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Санитарно-бытовые помещения.	<p>ДЧ-И (С,Г,У) – функциональная зона частично доступна для инвалидов с нарушением органов зрения, с нарушением слуха, умственного развития и инвалидов с нарушением</p> <p>ВНД-(К,О) – функциональная зона временно не доступна для инвалидов на креслах-колясках, опорно-двигательного аппарата.</p>	-		Капитальный ремонт

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Хохловский филиал МАОУ «Кондратовская средняя школа» структурное подразделение детский сад «Солнышко»

Пермский район д. Скобелевка ул. Майская 3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации. В данном приложении представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.								
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов.	Наличие.	п. 4.3.3. СП 136.13330.2012 ГОСТ Р 52872-2012.	Есть	-		Учреждение имеет официальный сайт, на сайте есть информации о специфике предоставлении услуг маломобильным группам населения, о доступности объекта для инвалидов. Сайт адаптирован для инвалидов по зрению.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
6.1.2	Визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.	Наличие.	п. 5.5.2, 5.5.3 СП 59.13330.2012	Есть					

6.1.3	Информационный стенд на первом этаже.	<p>- Располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания (для слабовидящих).</p> <p>- Отсутствует бликование, слепящее освещение.</p> <p>- Размещается с учетом зоны досягаемости инвалидов на креслах-колясках. Максимальная высота 1,2 м.</p> <p>- для слабовидящих размещается в адаптированной форме: должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см), рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне).</p>	<p>п. 5.5.4, п. 5.5.7 СП 59.13330.2012, приказ Министерства и образования РФ от 30 августа 2013 г. № 1015., п. 6.2 ГОСТ Р 51671-2000.</p>	Есть		<p>- Визуальная информация контрастна по цвету со стендом.</p> <p>- Размер шрифта не соответствует расстоянию рассматривания: мелкий шрифт информации.</p> <p>- Расписание не адаптировано для слабовидящих.</p>	<p>Соответствует нормативу.</p> <p>Не соответствует нормативу.</p> <p>Не соответствует нормативу.</p>	<p>С</p> <p>К</p> <p>С</p>
-------	---------------------------------------	--	---	------	---	--	---	----------------------------

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
6.1.3	Информационные стенды на этажах.	Размещать информацию, выполненную крупным шрифтом, в месте, где отсутствует бликование, слепящее освещение.	Организационные мероприятия.
		Разместить с учетом зоны досягаемости инвалидов на креслах-колясках.	Организационные мероприятия.
		Обеспечить информационную доступность для слабовидящих.	Организационные мероприятия.
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Система средств информации.	ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно информация для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития.			Организационные мероприятия.